DIEGO® FÜGGÖNY

HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FÉNYÁTERESZTŐ-, SÖTÉTÍTŐ-, VITRÁZS FÜGGÖNYÖKHÖZ, VALAMINT BÚTORSZÖVETEKHEZ

FÜGGÖNYÖK

Kétségtelenül a legkíméletesebb megoldás a vegyi tisztítás, amennyiben ez nem áll módunkban, tartsuk be a következő szabályokat:

- A függönyöket mindig elkülönítve mossa, ügyelve arra, hogy a dob ne legyen teljesen tele!
- Az esetleges fém, műanyag alkatrészeket (karikákat, csipeszeket, görgőket) távolítsa el!
- A függönyök kíméletes mosása érdekében használjon **mosózsákot** vagy nagyméretű párnahuzatot.
- Kevés klórmentes mosószert és öblítőt használjon!
- Kímélő, 30°C-ra melegítő, centrifugálás nélküli programot válasszon!
- A függönyt felrakás előtt minden esetben ki kell vasalni. Ez alól kivétel a gyűrt felületű anyag (pld. Gyűrt uni voile).
- A függönyt félnedvesen kell kivasalni, és átvasalt állapotban a karnisra feltenni.
- A gyűrt anyagnál meg kell várni a teljes száradást, csak utána rakható fel a karnisra!
- Ne használjon fehérítőt!
- A szárítást szobahőmérsékleten végezze és tartsa távol a sugárzó hőtől!
- Pamut tartalmú anyagok és Blackout anyagok felhasználásakor -5% zsugorodás előfordulhat!

Árukiadáskor a mintasál alapján kitöltendő!

Dobos szárítási eljárás

1. dobban nem szárítható, szárítógép használata tilos ☐
2. dobos szárítás lehetséges, szokásos hőmérsékleten ☐
3. dobos szárítás lehetséges, szárítás alacsony hőmérsékleten ☐
4. dobozos szárítás, kíméletes programmal ☐

Fehérítési eljárás

1. nem fehéríthető/fehérítés tilos! ☐

Vegyi tisztítás (patyolat)

1. hivatásszerűen végzett vegytisztítás, kíméletes eljárás ☐ P
2. hivatásszerűen végzett vegytisztítás, szokásos eljárás ☐ P
3. vegyi tisztítás nem lehetséges ☐

Mosási eljárás

1. szimbolikus kádban szereplő számok mutatják a mosás maximális hőmérsékletét ☐ 30°C ☐ 40°C ☐ 60°C
2. ebben az esetben a hőfok mellett kímélő mosást kell alkalmazni ☐ 30°C
3. fokozottan kíméletes mosás ☐ 30°C
4. kézi és gépi mosás is tilos, kizárólag tisztítandó ☐

Vasalási eljárás

1. nem vasalható ☐
2. alacsony hőfok (110°C) ☐
   A gőzöléses vasalás visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
3. közepes hőfok (150°C) ☐
4. magas hőfok (200°C) ☐